# FICHE TECHNIQUE

## SOLUTION DÉCAPANT POUR FINI À PLANCHER



FORMAT	CODE
4 L	18SOLUDECAP04
10 L	18SOLUDECAP10

CARACTÉRISTIQUES	
État physique et apparence	Clair translucide
Couleur	Jaune fluorescent
Odeur	Agrume
P.H.	11.8 - 12.2
Poids spécifique	0.977 - 0.980 g/ml
Viscosité	< 100 cPs
Stabilité	Stable dans des conditions d'entreposage normales.

#### **DESCRIPTION:**

SOLUTION DÉCAPANT POUR FINI À PLANCHER est un décapant professionnel conçu spécialement pour effectuer un décapage en profondeur des planchers et ainsi ramener la surface à son état original sans laisser aucune trace de fini à plancher.

### **MODE D'EMPLOI:**

Appliquer le décapant dilué sur la surface à décaper à l'aide d'une vadrouille humide. Laisser le produit agir de 5 à 10 minutes, sans que la solution ne sèche sur le plancher. À l'aide d'une brosse, d'un tampon abrasif ou d'une décapeuse automatique, poncer la surface jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement retiré. Compléter l'opération en rinçant la surface à l'eau tiède, puis laver avec un détergent neutre. Dilution : Travaux légers 1:6, Travaux moyen 1:4, Travaux lourd 1:2

#### **MISE EN GARDE:**

PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. Manipuler avec soin. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

### **PREMIERS SOINS:**

Contient: Éther de diéthylène glycol monobutylique; Amino-2 éthanol - En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée

